



Erdungsanweisung  
**propac**  
nach EN 60950/11.93  
EN 61010 T. 1/03.94  
pr EN 50178/1994  
(E DIN VDE 0160/11.94)

GND/earthing  
instructions  
**propac**  
to EN 60950/11.93  
EN 61010 T. 1/03.94  
pr EN 50178/1994  
(E DIN VDE 0160/11.94)

Instructions de  
mise à la masse  
**propac**  
selon EN 60950/11.93  
EN 61010 T. 1/03.94  
pr EN 50178/1994  
(E DIN VDE 0160/11.94)



**Important!**  
These assembly instructions  
must be adhered to in order to  
comply with earthing  
regulations!



#### Vorsicht Lebensgefahr!

Elektromontage nur durch Fachpersonal zulässig.  
VDE-Vorschriften beachten!

#### Danger!

Electrical assembly must be carried out by technical staff only according to VDE/IEEE regulations.

#### ATTENTION

#### Danger de mort!

Montage électrique exclusivement par personnel qualifié.  
Respecter les prescriptions applicables.

**„Äußerer Anschlußpunkt“**  
Die Schutzleiterzuleitung zum „Äußereren Anschlußpunkt“ erfolgt kundenseitig und darf bei diesem Erdungsset den Kabelquerschnitt von 1,5 mm<sup>2</sup> nicht überschreiten. Am äußeren Anschlußpunkt wird das Erdungszeichen ⊕ angebracht.

**Frontplatten/Fronttür**  
Besteht die Gefahr, daß im Versagensfalle berührungsgefährliche Spannungen in den Bereich der Frontplatte gelangen, so ist diese ebenfalls nach VDE-Richtlinien zu erden.

**Hinweis**  
Für die VDE-gerechte Erdung des Endgerätes ist der Hersteller desselben verantwortlich.

**“External connection point”**  
The customer connects the earth/ground to the “external connection point”; the cable cross-section of 1.5 mm<sup>2</sup> should not be exceeded with this earthing/grounding kit. The earth/ground label ⊕ is attached at the external connection part.

**Front panels/Front door**  
In the event of a failure, which could cause high voltage to reach the front panel, the panel should be GND/earthed to VDE specifications.



**Note**  
The manufacturer is responsible for GND/earthing the final equipment to VDE specifications.

**«Point de raccordement extrême»**  
La pose du conducteur qui ira relier le point de «raccordement extrême» incombe à l'acquéreur. La section de ce conducteur ne doit, pour ce nécessaire de mise à la masse, pas dépasser 1,5 mm<sup>2</sup>. Au point de raccordement extrême se trouve le symbole de masse ⊕.

**Faces avant/Porte avant**  
Si par suite d'un défaut les faces avant risquent de se trouver sous tension, celles-ci doivent également être reliées à la masse selon les directives VDE.

**Remarque**  
La mise à la masse conforme VDE de l'appareillage incorporé incombe à son fabricant.

ELA43289



PPA43989

#### Hinweis

Lackfreie Bereiche (8 x)  
Erdung nur hier!



#### Note

GND/earth connections only on unpainted conductive areas (8 x)

#### Remarque

Zones non peintes (8 x)  
Mettre à la masse uniquement ici!

HF-Rückwand EMC rear panel Face arrière HF



Schutzleiter von außen  
(max. 1,5 mm<sup>2</sup>)

Protective GND/earth lead from outside  
(max. 1.5 mm<sup>2</sup>)

Conducteur de protection extérieur  
(max. 1,5 mm<sup>2</sup>)

- Loch Ø 4,2 an beliebiger Stelle bohren.

- Drill Ø 4.2 hole in position required

- Percer un trou Ø 4,2 à un endroit quelconque.